

Abbildung 1:

Faltschachtel

Maße und Bezeichnungen der Stanzkontur, der Laschen und der Felder

A1 + A2 = in der Regel die Hauptseite der FS
B1 + B2 = in der Regel die Nebenseiten der FS
C = Kleberand der FS
e1 + e2 = Deckel- bzw. Bodenlasche der FS
f1 + f2 = Einstecklaschen der FS
g1 + g2 = Staublaschen der FS
a / b / h = Maße für die Dimensionen der FS

Wichtig für das h-Maß ist, dass dieses von der B1 Seite genommen wird, da die A1 Seite und die A2 Seite in der Regel 0,5 mm länger sind (Materialstärkenausgleich für den Deckel und den Boden).

Klebelasche Farb- und Lackfrei
Lackfreie Felder in sep. Farben angeben




Abbildung 2:

Faltschachteln mit geklebtem Faltboden und markierten lackfreien Flächen.

Maße und Bezeichnungen der Stanzkontur, der Laschen und der Felder

- A1 + A2 = in der Regel die Hauptseite der FS
- B1 + B2 = in der Regel die Nebenseiten der FS
- C = Kleberand der FS
- e = Deckel der FS
- f = Einstecklasche der FS
- g1 + g2 = Staublaschen der FS
- w = Bodenlaschen der FS
- a / b / h = Maße für die Dimensionen der FS

Wichtig für das h-Maß ist, dass dieses von der B1 Seite genommen wird, da die A1 Seite in der Regel 0,5 mm länger ist (Materialstärkenausgleich für den Deckel).

Klebelasche Farb- und Lackfrei
Lackfreie Felder in sep. Farbe angeben

